BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

BEST AVAILABLE COPY



Deutsche Kl.: 63 c, 39

(1)	Offenlegu	ıngss	chrift	2302972	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•		Aktenzeichen: Anmeldetag:	P 23 02 972.3-21 22. Januar 1973	
43			Offenlegungstag:	1. August 1974	
-	Ausstellungspriorität:				
30	Unionspriorität				•••
2	Datum:		•		
33	Land:				
39	Aktenzeichen:	<u> </u>			
59	Bezeichnung:	Ausziehbar	e Ladefläche für C	ombi-Fahrzeuge	
6 10 ·	Zusatz zu:				٠
@	Ausscheidung aus:				
7	Anmelder:	Mattes, Frie	edrich, 7140 Ludwi	gsburg	
	Vertreter gem. § 16 PatG:	_			
@	Als Erfinder benannt:	Erfinder ist	der Anmelder		

Prüfungsantrag gemäß § 28 b PatG ist gestellt

2302972

Titel:

Ausziehbare Ladefläche für Combi-Fahrzeuge.

Anwendungsgebiet:

Die Erfindung betrifft eine Ersatz-Ladefläche für Combi-Fahrzeuge mit Hecktüre.

Zweck:

Die ausziehbare Ladefläche, die über der ursprünglichen Ladefläche auf Rollen in Führungsschienen gleitet, dient dazu das Ladequt aufzunehmen. Das Ladegut kann auf die ausgefahrene Ladefläche gesetzt werden und in den Laderaum eingefahren werden.

Stand der Technik: Bei Combi-Fahrzeugen mit Hecktüre gibt es bisher zwar entsprechende Kunststoff-Einsatzwannen und entsprechende Einsatzplatten. dienen jedoch nur der besseren Reinhaltung des Laderaumes.

Kritik des Stan-

des der Technik:

Bei den bisher verwendeten Einsatzwannen und Einsatzplatten ist das Be- und Entladen, d. h. das volle Beladen bis an die Sitzbank bzw. an den Fahrsitz (bei umgelegter Sitzbank) recht beschwerlich.

Aufgabe:

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Be- und Entladen des Combi-Fahrzeuges mit einfachen Mitteln zu erleichtern, d. h. das Fahrzeug so zu be- und entladen, daß man dabei nicht in den Laderaum steigen muß.

Lösung:

Die aus Stahlblech gefertigte ausziehbare Ladefläche wird seitlich in Führungsschienen geführt und ist auf Rollen gelagert. Die Ladefläche kann jeweils nur so breit sein, wie der Abstand zwischen den Radkästen. Die Führungsschienen reichen vom Ladeflächenrand bis zur Sitzbankrückwand. Bei umgelegter Sitzbank wird die ausziehbare Ladefläche auf zusätzlich angebrachten Stützrollen an der Unterseite der Ladefläche gelagert. Die beladene Ladefläche wird in ausgefahrenem Zustand von seitlich angebrachten Halteseilen, die an den Hecktürschanieren angebracht sind, von oben gehalten.

Erzielbarer Vorteil:

Der mit dieser Erfindung erzielte Vorteil besteht insbesondere darin, daß das Ladegut in aufrechter Haltung auf die Ladefläche gesetzt werden kann und diese dann in den Laderaum eingefahren wird. Dementsprechend umgekehrt wird die Ladefläche aus dem Laderaum gezogen und in aufrechter Haltung das Ladegut entnommen. Ein weiterer Vorteil ergibt sich daraus, daß die Ladefläche von drei Seiten zugänglich ist, was insbesondere bei schweren und großen Gegenständen einen großen Vorteil darstellt.

714 Ludwigsburg-Eglh., 17.4.1973 Pleidelsheimer Str. 2


3

Tatentansprüche:

I. Ausziehbare Ladefläche für Combi-Fahrzeuge mit Hecktüre zur Erleichterung des Be- und Entladens mittels einer in Führungsschienen auf Rollen gleitenden Ladefläche, die von drei Seiten zugängig ist und von oben Lit Seilen gehalten wird.


Die Ladefläche bleibt immer in gleicher Höhe.

II. Ausziehbare Ladefläche nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daß diese auch bei umgelegter Sitzbank für den gesamten Laderaum ausgenutzt werden kann.




63c 32 AT: 22.1.1973 OT: 1.8.1974

409831/0054




409831/0054

Blak I




-5-



U-Profil Verstarkung

RIGH IV

409831/0054



leidelahe nor Otr. 2

etr.: usvi hlare badefliche für fombi-Fuhrzeuge

2302972

409831/0054

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
| OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.